

長久手市通学路の対策箇所一覧表

小学校名	位置図番号	危険箇所の位置	課題	対策者	対策内容	対策実施状況
西小学校 1	西小-1	西小共生ステーション南側の東西道路	東西の道が抜け道となっており、東から来る通過車両の速度が速く、歩行者が南北歩道を横断する際、危険。	土木課	「止まれ」にドットマーク	実施済み (令和4年3月)
西小学校 2	西小-2	長久手打越交差点～西小学校南東側の交差点	車両でグリーンロードから北進する際、前方の信号交差点が見づらい。	安心安全課	注意喚起看板設置	実施済み (令和4年4月)
北小学校 1	北小-1	下川原橋南側の交差点	南北の交通量が多く、河川沿い道路（東側）の見通しが悪い。	土木課	「止まれ」にドットマーク	実施済み (令和4年9月)
北小学校 2	北小-2	下川原橋南側の南北道路	南北の交通量が多いが、西側には歩道がない。	土木課	路側帯にグリーンの着色	実施済み (令和4年9月)
北小学校 3	北小-3	下山交差点	歩道が狭く、信号交差点の人だまりが小さい。	土木課	歩道拡幅	実施済み (令和4年3月)
北小学校 4	北小-4	香流通り	街路樹の根により、歩道のブロックが持ち上がり、通行に支障が出ている。	土木課	街路樹の根切り	実施済み (令和6年1月)
北小学校 5	北小-5	長六集会所前交差点	文化の家方面から西進する車の速度が速く危険。	安心安全課	注意喚起看板の設置	実施済み (令和4年7月)
市が洞小学校 1	市小-1	市が洞小学校正門前横断歩道	緑道の木が繁茂し、横断歩道を通行する際、車の確認がしづらい。	みどりの推進課	樹木の剪定	実施済み (令和4年3月)

(注) 上表は、令和3年度に行われた「通学路における合同点検」の結果を基に、長久手市が実施するものを抽出して記載しています。
また、令和4年6月末時点での予定を記載しておりますので、今後、関係機関及び地元調整等により対策者及び対策内容が変更する場合があります。