

長久手市通学路の対策箇所一覧表

小学校名	位置図番号	危険箇所の位置	課題	対策者	対策内容	対策実施状況
西小学校 1	西小ー1	西小共生ステーション南側の東西道路	東西の道が抜け道となっており、東から来る通過車両の速度が速く、歩行者が南北歩道を横断する際、危険。	土木課	「止まれ」にドットマーク	実施済み (令和4年3月)
西小学校 2	西小ー2	長久手打越交差点～西小学校南東側の交差点	車両でグリーンロードから北進する際、前方の信号交差点が見づらい。	安心安全課	注意喚起看板設置	実施済み (令和4年4月)
北小学校 1	北小ー1	下川原橋南側の交差点	南北の交通量が多く、河川沿い道路（東側）の見通しが悪い。	土木課	「止まれ」にドットマーク	実施済み (令和4年9月)
北小学校 2	北小ー2	下川原橋南側の南北道路	南北の交通量が多いが、西側には歩道がない。	土木課	路側帯にグリーンの着色	実施済み (令和4年9月)
北小学校 3	北小ー3	下山交差点	歩道が狭く、信号交差点の人だまりが小さい。	土木課	歩道拡幅	実施済み (令和4年3月)
北小学校 4	北小ー4	香流通り	街路樹の根により、歩道のブロックが持ち上がり、通行に支障が出ている。	土木課	街路樹の根切り	実施済み (令和6年1月)
北小学校 5	北小ー5	長六集会所前交差点	文化の家方面から西進する車の速度が速く危険。	安心安全課	注意喚起看板の設置	実施済み (令和4年7月)
市が洞小学校 1	市小ー1	市が洞小学校正門前横断歩道	緑道の木が繁茂し、横断歩道を通行する際、車の確認がしづらい。	みどりの推進課	樹木の剪定	実施済み (令和4年3月)

（注）上表は、令和3年度に行われた「通学路における合同点検」の結果を基に、長久手市が実施するものを抽出して記載しています。