

北小一5 (長六集会所前交差点)

対策 注意喚起看板の設置



文化の家方面から
西進する車の速度が
速く危険。



下り坂のため、スピー
ードが出やすい。
注意喚起看板設置。

令和4年7月 完了

