


杣ヶ池ヒシ対策の実証実験経過

	3 水槽				1 区画	
日付	3 水槽	(1) バイオトップサンド®なし	(2) バイオトップサンド®1mm	(3) バイオトップサンド®2mm	(4) バイオトップサンド®2.5mm	(5) 池全体
6/2						
6/3						
6/9						
6/16						
6/20			水槽破損により実証実験中止			

6/23



6/25

