



(3) 地形図に見られる変遷


■明治 44 年（長久手町史 より）



■昭和 49 年（香流川物語 より）




■大正 6 年（香流川物語 より）



- ・史跡地西側に道が造られている。樹林の記号があることから、地形は変わっていない。
- ・岩作や西島は圃場整備がされ、県道も通るなど大きな変化が見られる。

■昭和 54 年



- ・武蔵塚周りは、土地区画整理事業に山林が造成され地形が大きく変わってきている。
- ・県道力石・名古屋線の開通により史跡地南側は宅地化が進んでいる。


■平成 25 年



尾根状地形が北に向かっている

区画整理前の地積図


勝入塚と御旗山は長湫中部土地区画整理事業、庄九郎塚と武蔵塚は長久手中央土地区画整理事業により周辺部が大きく変わった。



土地区画整理地区位置図

表- 土地区画整理地区の概要

事業名	面積(ha)	施工,認可期間	計画人口(人)	計画戸数(戸)	備考
長湫西部	158.9	昭和47～平成12年度	14,847	3,907	完了
長湫東部	163.5	昭和48～平成5年度	14,463	3,806	完了
下山第一	13.6	昭和53～昭和56年度	1,261	332	完了
長湫中部	106.7	昭和56～平成16年度	8,822	2,757	完了
岩作第一	4.7	平成4～平成15年度	342	114	完了
長湫南部	98.2	平成10～平成19年度	5,100	1,910	完了
長久手中央	27.4	平成22～平成31年度	1,730	692	施行中
公園西駅周辺	20.6	平成25～平成35年度	1,200	480	施行中





区画整理前の地積図



区画整理前の地積図

(4) 写真で見られる変遷

○ 航空写真で見る変化





昭和 62 年



平成 2 年



○ 石碑で見る変化

● 明治 43 年頃の勝入塚



- ・石碑の横に松が植えられている。周辺に樹木はあまり見られない。
- ・見晴らしの優れた場所であったようだ。



● 大正 11 年の絵葉書 勝入塚



- ・石碑の横に松が植えられている。周辺に樹木はあまり見られない。
- ・石碑の周りが石垣に変わっている。
- ・背後の山並みが映っており、見晴らしの優れた場所であったようだ。



● 昭和 20 年代の勝入塚



- ・明治 43 年写真の松が枯れている。
- ・周りに樹木が見られない。

● 昭和 61 年発行長久手町史編三の勝入塚



- ・石碑が樹木で見えなくなっている。



● 平成 28 年撮影の勝入塚



● 明治 43 年頃の庄九郎塚



- ・石碑入口前に松が植えられている。周辺に樹木はあまり見られない。
- ・石碑内に松の幼木が見られる。

● 昭和 61 年発行長久手町史編三の庄九郎塚




- ・石碑内に多くの樹木が見られる。

● 平成 28 年撮影の庄九郎塚



● 明治 43 年頃の武蔵塚



- ・背後は山林となっている。

● 大正 11 年の絵葉書 武蔵塚



- ・明治 43 年頃とあまり変わっていない。

● 昭和 61 年発行長久手町史編三の武蔵塚



- ・背後の山林が区画整理で無くなって、右側にフェンス

● 明治 43 年頃の御旗山



- ・左上に大きな松ノ木がある。
- ・背後に山並みが見える。



● 昭和 61 年発行長久手町史編三の御旗山




- ・背後は樹林となっている。



● 平成 28 年撮影の御旗山



● 大正 11 年の絵葉書 首塚




● 昭和 61 年発行長久手町史編三の首塚



● 平成 28 年撮影の首塚



● 明治 43 年頃の色金山の床机石



- ・周囲に樹木が見られず、開けた場所であったようだ。



● 大正 11 年の絵葉書 色金山の床机石



- ・床机石や石碑の周りが、石柵で囲まれている。
- ・周辺が開けている。



● 昭和 61 年発行長久手町史編三の色金山の床机石



- ・床机石や石碑の周りが、石柵で囲まれている。
- ・周辺が樹木で囲まれている。



色金山歴史公園整備にあたり、平成 7 年に現状変更の許可を経ている。

現状変更等の内容及び実施の方法
柵、石組等を撤去し、玉石縁石、植樹、及び史跡案内版を施す。
 (市内部文書より)



● 平成 28 年撮影の床机石



- ・石柵が無くなっている。
- ・背後の樹木が覆いかぶさってきている。



第2章 長久手古戦場の概要

(4) 指定地の現況


■ 現況図




■ 現況断面図 その1




■ 現況断面図 その2




■ 現況断面図 その3




■ 現況植生図



■ 現況植生図（アカマツ、クロマツ、サクラ類分布図）




■ 勝入塚植生図



番号	樹種名	H	C	本立	W	本数	単位	備考
435	クロマツ	8.0	0.82		2.0	1	本	
436	ヒサカキ	1.2			0.5	1	本	
437	ヒサカキ	1.1			0.5	1	本	
438	サツキツツジ	0.3			0.5	1	株	
439	サツキツツジ	0.5			0.2	1	株	
440	イロハモミジ	3.5	0.41		2.5	1	本	
441	ヤマザクラ	4.5	0.48		3.5	1	本	
442	サツキツツジ	0.6			0.6	1	株	
443	ヒサカキ	1.0			0.6	1	本	
444	クロマツ	7.0	0.84		1.5	1	本	
445	ヒノキ	8.5	1.47	2	4.0	1	本	
446	ヒサカキ	3.0	0.42		2.0	1	本	
447	ヒサカキ	3.0	0.28	6	2.0	1	本	
448	ハゼノキ	0.5	0.20		1.5	1	本	
449	ヒサカキ	3.0	0.21		1.5	1	本	
450	イヌツゲ	1.4			0.6	1	本	
451	イロハモミジ	3.0	0.42		2.5	1	本	C=0.4で計測
452	ヒサカキ	2.5	0.17	3	1.0	1	本	
453	ヒサカキ	1.5	0.11	3	1.0	1	本	
454	ヒサカキ	2.0	0.10		1.0	1	本	
455	ヒサカキ	2.0	0.13	2	0.6	1	本	
456	ヒサカキ	2.0	0.08		0.5	1	本	
457	ヒサカキ	3.0	0.18	2	1.3	1	本	
458	アカマツ	12.0	1.60		4.0	1	本	
459	ヒサカキ	4.0	0.46		1.8	1	本	

■ 庄九郎塚植生図



番号	樹種名	H	C	本立	W	本数	単位	備考
1193	ヒノキ	14.0	1.68		65.0	1	本	
1194	ヒサカキ	4.0	0.55	2	5.0	1	本	
1195	アカマツ	13.0	1.32		9.0	1	本	
1196	モッコク	6.0	0.70		5.0	1	本	
1197	ヒノキ	13.0	0.94		4.0	1	本	
1198	ソメイヨシノ	11.0	0.66		7.0	1	本	
1200	ヒサカキ	4.0	0.23		3.0	1	本	
1201	ヒサカキ	3.5	0.42		3.0	1	本	
1202	ヒサカキ	3.5	0.46	2	3.0	1	本	

■ 構成樹種

	は針葉樹		は常緑樹
	は落葉樹		はサクラ類
	幼木等がブッシュ状になっている箇所		

※ 幹周り(C)の最も大きなものをあげてある。

合計箇所	番号	樹 種 名	H	C	本立	W	本数	単位	備 考
42	458	アカマツ	12.0	1.60		4.0	1	本	
16	936	アカメガシワ	5.0	1.51		6.0	1	本	H=0.3で計測
1	972	アジサイ	1.2			1.3	3	株	
3	155	アズキナシ	7.0	0.62		3.0	1	本	
3	686	アベマキ	17.0	1.58		15.0	1	本	
3	1156	アベリア	1.0			0.7	45	株	
21	420	アラカシ	7.5	1.75	6	5.5	1	本	
8	868	イチョウ	8.0	1.12		4.5	1	本	
6	1163	イヌツゲ	2.0			3.5	2	本	
4	1108	イボタノキ	4.0			3.0	1	株	
73	527	イロハモミジ	8.0	1.30		7.0	1	本	
14	1123	ウメ	6.0	0.95		6.0		本	
1	618	エゴノキ	7.0	0.60		4.0	1	本	
31	30	エノキ	11.0	1.18		6.0	1	本	
1	909	カイズカイブキ	3.0			1.1	3/m	本	
9	1041	カキノキ	6.0	1.08		7.0	1	本	H=0.2で計測
44	480	カクレミノ	7.0	0.97	3	3.5	1	本	
1	1223	ガマズミ	1.5			1.0	1	本	
1	1240	カマツカ	4.0	0.25	2	3.0	1	本	
7	1145	カンツバキ	0.5			0.5	1	株	
1	1161	キリシマツツジ	0.6			0.7	1	株	
17	923	キンモクセイ	3.0			1.0	15	本	
1	720	クサギ	5.0	0.35		4.5	1	本	
1	894	クチナシ	0.8			0.7	1.5/m	株	
1	204	クヌギ	13.0	1.30		6.5	1	本	
35	814	クロガネモチ	9.0	1.51		6.5	1	本	H=1.0で計測
81	928	クロマツ	1.5			0.8	1	本	
4	924	ケヤキ	8.0	4.70	3	12.0	1	本	
1	18	枯死	11.0	0.90		6.0	1	本	
105	770	コナラ	15.0	3.70		25.0	1	本	
1	1260	コマユミ	2.0			3.0	1	本	
7	133	サカキ	1.5			1.5	1	本	
4	889	サザンカ	2.5	0.50		1.2	1	本	
42	1495	サツキツツジ	0.7			0.5	18	株	

合計箇所	番号	樹 種 名	H	C	本立	W	本数	単位	備 考
1	886	サトザクラ	4.0	0.67		3.0	1	本	H=1.0で計測
18	1437	サルスベリ	8.0	0.80		4.0	1	本	
2	1044	サンゴジュ	5.0	0.89	4	3.0	1	本	
6	1275	シダレザクラ	9.0	0.65		7.0	1	本	
8	1199	シャシャンボ	5.5	1.12	6	6.0	1	本	
1	503	樹林:ヒサカキ・ハゼノキ・ネズミモチ・クロガネモチ・アカメガシワ・ソメイヨシノ・クロマツ・カクレミノ・シャシャンボ・アラカシ・サカキ							
2	831	シュロ	6.0	0.40		2.5	1	本	
10	1058	シラカシ	10.0	1.57		8.5	1	本	
6	1126	シンジュ	12.0	1.42		8.0	1	本	
361	1067	ソメイヨシノ	8.5	2.90		7.5	1	本	
3	877	タブノキ	8.0	1.26		6.0	1	本	
3	1444	タマイブキ	0.6			0.8	5	株	
2	318	タンナサワフタギ	2.0			1.8	1	本	
3	120	チャノキ	2.0			1.6	1	株	
1	927	テイカカズラ	0.6			0.5	1	本	
6	1491	ドウダンツツジ	0.7			0.6	6	株	
1	1092	ニシキギ	2.0			2.0	3	本	
2	141	ネザサ					10	m ²	
89	1030	ネズミモチ	4.0			3.0	1	本	H=0.5で計測
5	1443	ハイビャクシン	0.5			1.0	2/m ²	株	
64	332	ハゼノキ	4.0	0.77	2	3.5	1	本	
2	495	ハリギリ	8.0	0.75		3.5	1	本	
1	314	ハンノキ	8.0	0.64		2.5	1	本	
197	443	ヒサカキ	1.0			0.6	1	本	
4	865	ヒトツバタゴ	6.0	0.80		7.0	1	本	H=0.6で計測
5	1193	ヒノキ	14.0	1.68		65.0	1	本	
1	1318	ヒヤラヤシーダー	9.0	1.16		6.0	1	本	
15	1386	ヒラドツツジ	0.8			0.6	2	株	
2	1094	マサキ	2.5			2.5	1	本	
1	266	マメツゲ	0.5			0.4	1	株	
1	137	マユミ	2.0	0.14	2	2.0	1	本	
2	1084	マンリョウ	0.7			0.5	1	株	
2	269	ミツバツツジ	0.6			0.5	1	株	
24	646	ムクノキ	15.0	1.68		15.0	1	本	
17	1031	ムラサキシキブ	3.0			2.0	2	本	
11	787	モチノキ	6.5	0.86		5.5	1	本	H=0.6で計測
1	1196	モッコク	6.0	0.70		5.0	1	本	
4	1299	ヤブツバキ	5.0	0.42		4.0	1	本	
4	609	ヤマグワ	8.5	0.63		6.0	1	本	
1	441	ヤマザクラ	4.5	0.48		3.5	1	本	
1	267	ヤマツツジ	1.5			0.8	1	株	
2	1009	ユキヤナギ	1.5			1.0	1	株	
1482	1496	76種の樹種が1,482箇所ある							

■ 石碑調査

