

西小ー1 (西小共生ステーション南側の東西道路)

対策 「止まれ」にドットマーク



「止まれ」表示を強調する、
ドットマークを設置。



車両の速度が速く、停
止線を越えて、横断歩
道内で停車するため危
険。

令和4年3月 完了

