

西小一2 (長久手打越交差点～西小学校南東側の交差点)

対策 注意喚起看板の設置



車両で北進する際、信号交差点があることが確認しづらい。

令和4年4月 注意喚起看板 設置完了

